


[Outillage à main](#) > [Outil de mesure](#) > [Pied à coulisse](#) >

Gauge de calibration



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Utilisation

Pour cordon de soudure pour indiquer : dimension de la gorge, excès du métal soudé, préparation et alignement de la soudure.

Caractéristiques produit

Référence

TFT404

Marque

Trafimet