




Kit pièces d'usures pour torche LC45 | LIO0842



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle Pour torche LC45

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps LIO0842

Référence fabricant W100000362
W100000362

Marque Lincoln

Conditionnement Pièce

Code douanier Non renseigné

Prix catalogue 546,52€ HT