



50 000 références en stock

► Électricité / Matériel électrique / Relais / Temporisation de retard à la mise sous tension, permet de détecter à distance une porte ouverte trop longtemps ou resté ouverte.



Livraison 24h



www.trenois.com



Temporisation retard 863000240000 | RAD003

Temporisation de retard à la mise sous tension, permet de détecter à distance une porte ouverte trop longtemps ou resté ouverte.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Temporisation de retard à la mise sous tension, permet de détecter à distance une porte ouverte trop longtemps ou resté ouverte.
Articles associés	Pour relais RAD001 et RAD002 .

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	RAD003
Référence fabricant	863000240000 130-798
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné



► [Voir la fiche technique](#)