



50 000 références en stock

► Plomberie / Raccord / Nouveautés /



Livraison 24h



www.trenois.com



Coulisse de réparation PVC mâle - femelle | GRP026

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Matière	PVC
Diamètre (en mm)	100
Type de raccord	Mâle - Femelle
Forme	Droite
CARACTERISTIQUES PRODUIT	
Code article Trenois Decamps	GRP026
Référence fabricant	CIS100 CIS100
Marque	Girpi
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné

